السطح التبديل المغناطيسي شنت باب الاتصال

البلاستيك. عادة القصب هو 'فتح' (لا علاقة بين السلكين). النصف ABS هذا الاستشعار هو أساسا التبديل القصب، المغطى في قذيفة الآخر هو المغناطيس. كنت كثيرا ما تستخدم للكشف عند باب أو درج مفتوح، وهذا هو السبب لديهم علامات متزايدة ومسامير. يمكنك أيضا التقاط بعض الوجهين الشريط رغوة من متجر لاجهزة الكمبيوتر لتركيب هذه، التي تعمل بشكل جيد دون الحاجة مسامير.

الآخرين،
نحن نقدم:
1 استشعار الباب.cheap
2 جودة.best التبديل المغناطيسي
3 مكونات أنظمة.alarm
4 السيطرة الباب.security مع تقديم سريع